

ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID: Tisdagen den 6 oktober 2020 Kl.08.00-16.30

NÄRVARANDE:

Henning Jensen	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Magnus Öhrlén	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Per Gunnartz	Lidingö Båtförbund
Robbie Bergqvist	
Representanter vid samtliga båtklubbar	

Lidingö Båtklubb**A-bryggan**

- Ponton 3 lutar

D-bryggan

- Bevaka spricka i avbärrarbalk
- Efterdra avbärrarbalk
- Endbeslag innerst på den yttre pontonen

Lidingö Segelsällskap

- Bro mellan ponton 9-10, södra konsolen på driv utanför underlagsplåt
- Bro mellan ponton 11-12 och 12-landgång glidplåt i rostfritt stål, halkrisk föreligger
- Övergång mellan land och landgång. Bockad skyddsplåt där man får ta onödigt hög fart för att ta sig över.

Katrinelunds båtklubb

- Byta ut 4st brädor (ruttna)

Talluddens båtklubb

- Brygga 4 sätta stöd ben

Käppala båtsällskap**C-Bryggan**

- Laga lock
- Skruva fast plåt

Breviks båtsällskap

B och C-Bryggan

- Stålkonstruktionen under är rostangripen

J-Bryggan

- Trädäck tätas upp

Skärsätra båtklubb

- Vågbrytande pontoner sprickor i skarvar, bevakas

Torsviks båtklubb

Inget att notera

Sticklinge Udde båtklubb

Brygga 1

- Kättingjustering

Brygga 4

- En skarv mellan pontonsektionerna är förskjuten.

Askrike segelsällskap

B-bryggan

- Se över om vi kan förtäta genom att dra in ponton och lägga till en kort ponton
- Då man i våras byggde om den gamla landgången flyttade man inte kabeln som tidigare var upphängd under den gamla landgången. Det har fått till följd att den nu ligger i vattnet och riskerar att skadas om vi får en isig vinter.

Bosö Båtklubb

Brygga-F

- Byta avbärarvirke F21
- Laga yttre mellanbron

Brygga-C

- Byta trävirke plats 76 skruva fast

Brygga A-D

- Bevaka flytkropparna på träpontonerna

Lidingö den 2020-10-12

Magnus Öhrlén

Driftchef idrott och friluftsliv

Teknik- och fastighetsförvaltningen